



Montavimo instrukcijos (GPH varžtinei technikai)
Instrukcija M16-95/C16-95
Instrukcija M50-150/C50-150



C16-95
C50-150

M16-95
M50-150



	Įrankiai	Standartas	Al mm ²			Cu mm ²	
M16-95/C16-95	SW 6 (L > 15 mm) 	VDE 0295	Užveržti tik SW 6 vidiniu šešiabriauniu raktu („inbusas“)				
			70-95	50-95	50-70 (r)	35-70	35-70 (r)
	SW 13 	VDE 0295	Varžto išorinis šešiabriaunis SW 13				
			16-50	10-35	25-35	10-25	25
M50-150/C50-150	SW 6 (L > 15 mm) 	VDE	Užveržti tik SW 6 vidiniu šešiabriauniu raktu („inbusas“)				
			150	150	120	120	120
		TGL GOST	Tik Vokietijoje				
	SW 17 	VDE	Varžto išorinis šešiabriaunis SW 17				
			50-120	50-120	50-95	35-95	50-95


Mažo skerspjūvio laidų montavimui naudokite GPH montavimo įrankį.
Montavimo įrankis: prašom žr. GPH kataloge **E**.

Centruojantys žiedai


	Centruojantis žiedas	Al mm ²			Cu mm ²	
M16-95/C16-95		16-50 	10-50 	25-35 	10-50 	25-35
M50-150/C50-150*	didelė skylė	70-95 	70-95 	50-70 	70-95 	50-70
	maža skylė	50 	50 		35-50 	

* 95 mm², 120 mm² ir 150 mm² skerspjūvio laidininkams centruojančių žiedų nereikia.

M16-95/C16-95






M50-150/C50-150



Montavimo žingsniai:

1. Įspauskite centruojantį žiedą į korpusą (žr. lentelę).
2. Išmatuokite korpuso gylį, atitinkamai nuimkite nuo laidininko izoliaciją.
3. Nuvalykite nuo Al laidininko nešvarumus ir oksido sluoksnį. Įstatykite jį tuojau pat į korpusą.
4. Ranka tvirtai įsukite varžtą.
5. Iš pradžių priveržkite varžtą iš vienos sujungiklio pusės, paskiau iš kitos. Priveržiant reikia tai daryti lėtai, naudojant rekomenduojamą įrankį, kad galvutė nenuplyštų anksčiau.
6. Pakartokite viską kitoje sujungiklio pusėje.
7. Jeigu varžtas nuplyšo netolygiai, varžto galus, styrančius iš korpuso, reikia nušlifuoti.

**Instrukcija M95-240/C95-240
Instrukcija M185-400/C185-400
Instrukcija M400-630/C400-630**



	Įrankiai	Standartas	Al mm ²			Cu mm ²	
M95-240/C95-240	SW 6 (L>19 mm) 	VDE	Užveržti tik SW 6 vidiniu šešiabriauniu raktu („inbusas“)				
			240	240	/	/	/
		TGL GOST	Tik Vokietijoje				
			185-240	185-240	185	/	/
	SW 19 	VDE	Varžto išorinis šešiabriaunis SW 19				
			95-185	95-185	95-185	95-185	95-185
		TGL GOST	Tik Vokietijoje				
			120	120	120	/	/